

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Osieck

dla Odbiorców wody z gminnej sieci wodociągowej


W związku z niskim poziomem opadów deszczu oraz zwiększonym poborem wody, występują okresowe problemy z zapewnieniem odpowiedniej ilości wody z gminnej sieci wodociągowej, zwłaszcza w dni wolne od pracy – piątek, sobota i niedziela. Przypadek taki mieliśmy w ostatni weekend, 24-26 czerwca b.r.


Drugą przyczyną niedoboru wody w sieci wodociągowej jest spadek ilości wody w studniach głębinowych wykonanych w okresie od września 1978 do maja 1979 roku i nigdy nie poddanych regeneracji. Długoletnia eksploatacja spowodowała zakolmatowanie się filtra oraz strefy przyfiltrowej związkami żelaza, obecnymi w wodzie surowej.

W związku z powyższym, w trybie pilnym, od dnia **11 lipca 2016 roku** rozpoczną się prace r mające na celu regenerację studni głębinowych znajdujących się na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku. Operacja ta potrwa ok. 2 tygodni i powinna – w wyniku udrożnienia filtra oraz przestrzeni wokół niego w otaczającym gruncie – umożliwić wydobywanie takiej ilości wody, która wystarczy na pokrycie potrzeb wszystkich jej Odbiorców.

W tej sytuacji – zwłaszcza w okresie prowadzonej regeneracji studni – mogą występować okresowe niedobory wody z sieci wodociągowej.

APELUJEMY ZATEM DO MIESZKAŃCÓW O OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY DO PODLEWANIA oraz ZROZUMIENIE DLA PODEJMOWANYCH PRZEZ GMINĘ OSIECK DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU DOSTARCZENIE MIESZKAŃCOM WODY ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI I WYSTARCZAJACEJ ILOŚCI.

Inspektor ds. wodociągu i kanalizacji

mgr inż. Piotr Gajownik
upr.bud.nr MAZ/0144/OWOS/06

Z up. WÓJTA

inż. Janina Łączyńska
Sekretarz Gminy